




PIGNONI TENDICATENA

Pignoni tendicatena completi di cuscinetto



Z	Passo	d _e	dp	A	D1	F	B	H
23	8 x 3	62.15	58.75	2.8	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
21	3/8" x 7/32"	68.00	63.90	5.3	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
22	3/8" x 7/32"	71.00	66.93	5.3	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
18	1/2" x 1/8"	78.90	73.14	3.0	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
15	1/2" x 3/16"	66.80	61.09	4.5	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
16	1/2" x 3/16"	70.90	65.10	4.5	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
18	1/2" x 3/16"	78.90	73.13	4.5	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
14	1/2" x 5/16"	61.80	57.07	7.2	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
16	1/2" x 5/16"	69.50	65.10	7.2	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
18	1/2" x 5/16"	77.80	73.14	7.2	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
14	5/8" x 3/8"	78.00	71.34	9.1	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
15	5/8" x 3/8"	83.00	76.36	9.1	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
17	5/8" x 3/8"	93.00	86.39	9.1	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
13	3/4" x 7/16"	87.50	79.59	11.1	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
15	3/4" x 7/16"	99.80	91.63	11.1	16 ^{+0.26} _{-0.13}	40	12	18.3
12	1" x 17.02	109.00	98.14	16.2	20 ⁺⁰ _{-0.1}	47	14	17.7
13	1" 1/4 x 3/4"	147.80	132.65	18.5	25 ⁺⁰ _{-0.1}	52	15	21.0

I ns. tendicatena sono completi di cuscinetto, pronti al montaggio in particolari punti di tensione oppure di rinvio. L'accurata lavorazione ed il montaggio stabile su di un cuscinetto a sfere, a doppio schermo di protezione, permettono una maggiore resistenza ai carichi ed all'usura. L'anello centrale del cuscinetto "allungato", permette un facile montaggio su macchinari speciali di ogni tipo.